



17 - ŠTIČÍ RYBNÍK
 urovňování koruny hráze
 výstavba požeráku + rekonstrukce základové výpusti
 doplnění koronového bezpečnostního pletivu
 rekonstrukce stávajícího bezpečnostního pletivu

16 - REVITALIZACE TOKU MEZI RYBNÍKY ŽÁDUŠNÍM A ŠTIČÍM
 revitalizace toku
 vytvoření tůň
 odstranění navažky sedimentu
 vegetační úpravy
 obnova sadu

15 - ŽÁDUŠNÍ RYBNÍK
 navýšení koruny hráze (zvýšení retence)
 rekonstrukce požeráku, odběrného objektu a základové výpusti
 rekonstrukce bezpečnostního pletivu

14 - REVITALIZACE TOKU MEZI RYBNÍKY PFAFENDORFSKÝM A ŽÁDUŠNÍM
 průčištění koryta toku
 převedení velkých vod do údolnice (terénní úpravy)
 vytvoření průtočných tůň
 vegetační úpravy

13 - PFAFENDORFSKÝ RYBNÍK
 urovňování koruny hráze
 rekonstrukce bezpečnostního pletivu
 stabilizace pravého břehu
 vegetační úpravy
 vytvoření litorálního pásma

12 - RYBNÍK HAJDOVEC
 navýšení koruny hráze (zvýšení retence)
 rekonstrukce bezpečnostního pletivu a spadiště
 stavby požeráku, rekonstrukce základové výpusti a odběrného zařízení
 stabilizace pravého břehu
 vegetační úpravy
 vytvoření litorálního pásma
 vytvoření ostrova

10 - DĚKANSKÉ RYBNÍČKY
 revitalizace území, napojení na plánovaný biokoridor
 obnova 2 rybníčků (hráze + funkční objekty) a 2 tůň
 protierozní mez
 vegetační úpravy

11 - LOM
 zastavení naučné stezky
 terénní úpravy
 vyčištění

09 - KOMORA 1 A KOMORA 2
 rekonstrukce funkčních objektů
 urovňování koruny hráze

08 - VÝSTAVBA RETENČNÍ NÁDRŽE
 výstavba hráze a funkčních objektů
 výstavba hráze pro zachycení erozních smývů
 komplexní revitalizace území
 - revitalizace koryta toku Cihlářského potoka
 - revitalizace koryta Levostranného přítoku
 - vytvoření 5 tůň v údolní nivě
 - obnova lužních porostů a luk
 - komunikační síť

07 - RYBNÍK CIHLÁŘ
 urovňování koruny hráze
 rekonstrukce bezpečnostního pletivu a odtoku
 oprava požeráku
 stabilizace pravého břehu
 vegetační úpravy
 vytvoření litorálního pásma
 vytvoření ostrova

06 - REVITALIZACE TOKU MEZI RYBNÍKY RANTEJCH A CIHLÁŘ
 vytvoření nové aktivní nivy - zemní práce
 revitalizace koryta toku
 vegetační úpravy

RYBNÍK RANTEJCH

05 - ZATRUBNĚNÍ POD ZIMNÍM STADIONEM
 oprava stabilizace

04 - REVITALIZACE TOKU MEZI RYBNÍKY HAŠTRMÁNEM A RANTEJCH
 vytvoření nové aktivní nivy - zemní práce
 revitalizace koryta toku
 vegetační úpravy

03 - RYBNÍK HAŠTRMÁN
 rekonstrukce bezpečnostního pletivu a spadiště
 úprava koruny hráze
 rekonstrukce pobřežní zdi
 zpřístupnění vodní plochy
 vytvoření litorálního pásma
 vegetační úpravy
 revitalizace nádrže Očko

02 - RYBNÍK OBORA
 vytvoření litorálního pásma
 vegetační úpravy

LEGENDA

	DOPRAVA ORNICE
	DOPRAVA SEDIMENTU
	DOPRAVA ZEMIN
	LIKOZENÍ SEDIMENTU
	ZÁŘÍZENÍ STAVĚNÍŠTĚ PRO JEDNOTLIVÉ STAVBY
	DOPRAVNÍ TRASY
	STAVĚNÍŠTNÍ KOMUNIKACE
	STAVAJÍCÍ OBJEKTY
	NAVŘÍZENÉ OBJEKTY
	OSĀ TOKU
	PROVOZVNÍ HLADINA
	MAX. HLADINA
	TŮNĚ
	LITORÁLNÍ PÁSMO
	MĚANDROVNÝ PÁS
	OSTROVNÝ
	REKONSTRUKCE SADU
	VÝSADBY ROZPTÝLENÉ ZELĚNĚ
	ÚPRAVA BŘEHU

ZODP. PROJEKTANT Ing. T. Harvichová	VYPRACOVAL Ing. T. Harvichová	KONTROLOVAL Ing. Jiří Kaplan	AUTORIZACE Ing. Miroslav Šindlar	ŠINDLAR s.r.o. střední podnik hospodářství a krajinného inženýrství 002 20 100 00 00 IČO: 180 03 236
KRAJ: Vysočina	POVĚŘENÝ ÚŘAD: Havlíčkův Brod	OBEC (K.Ú.): Havlíčkův Brod	FORMÁT	
INVESTOR: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkov nábřeží 57, 580 61 Havlíčkův Brod	DATA	SRPEN 2008	STUPĚN	DZS - P08
REVITALIZACE A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA CIHLÁŘSKÉM POTOCE	ČÍSLO STAVBY	2008010	SOUŘADNÝ VÝŠKOVÝ SYSTÉM	JTSK89v
Program organizace výstavby	INTERVAL Vrstevnic		MĚŘITKO 1 : 2500	ČÍSLO KOPĚ
	C. PŘÍLOHY	4.2.		